


La société EDEN procède au rappel
du produit suivant pour contrôle :

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) RM115



Un certain nombre de ces détecteurs sont susceptibles de présenter des insuffisances de détection pour certains types de fumées, et leur niveau d'alerte sonore est inférieur à celui prescrit par la norme en vigueur (EN14604).



Merci de bien vouloir cesser d'utiliser ce matériel et le rapporter à la caisse de votre magasin où il vous sera remboursé.

**Pour tous renseignements contacter le 04 92 91 91 91
(du LUN au SAM de 9 à 12h30 et 14 à 17h30)**